

Dimenzije u mm	Težina ca. kg/m	E Cu	CuCrZr 77 varmat
● ŠIPKE			
5	0,18	●	
6	0,25	●	
8	0,45	●	
10	0,70	●	●
12	1,00	●	●
14	1,37	●	
15	1,57	●	●
16	1,78	●	●
18	2,26	●	●
20	2,79	●	●
22	3,38	●	●
25	4,36	●	●
28	5,48	●	●
30	6,29	●	●
32	7,16	●	●
35	8,60	●	●
36	9,10	●	
40	11,18	●	●
42	12,33	●	
45	14,15	●	●
48	16,09	●	
50	17,48	●	●
55	21,10	●	
60	25,20	●	
70	34,25	●	
80	44,74	●	
90	56,60	●	
100	69,90	●	
110	84,60	●	
120	101,00	●	
130	118,00	●	
140	137,00	●	
150	157,00	●	
180	226,00	●	
220	279,50	●	

Dimenzije u mm	Težina ck. g/m	E Cu	CuCrZr 77 varmat
■ ŠIPKE			
15 x 30	0,40	●	
16 x 40	0,57	●	
20 x 20	0,36	●	
20 x 30	0,53	●	
20 x 40	0,71	●	
20 x 50	0,89	●	
20 x 10	1,78	●	
25 x 30	0,67	●	
25 x 50	1,11	●	
25 x 60	1,34	●	
30 x 30	0,80	●	
30 x 40	1,06	●	
30 x 50	1,34	●	
30 x 60	1,60	●	
30 x 80	2,14	●	
30 x 10	2,67	●	
35 x 50	1,56	●	
40 x 30	1,07	●	
40 x 40	1,42	●	
40 x 50	1,78	●	
40 x 60	2,15	●	
40 x 80	2,85	●	
40 x 10	3,56	●	
40 x 20	7,12	●	
45 x 50	2,00	●	
50 x 50	2,23	●	
50 x 80	3,56	●	
50 x 10	4,45	●	
50 x 15	6,68	●	
50 x 20	8,90	●	
50 x 30	13,35	●	
60 x 40	2,13	●	
60 x 50	2,67	●	
60 x 80	4,27	●	
60 x 10	5,34	●	
60 x 15	8,01	●	
60 x 40	21,36	●	
70 x 45	28,03	●	
80 x 50	3,56	●	
80 x 10	7,12	●	
80 x 20	14,24	●	
80 x 25	17,80	●	

Dimenzije u mm	Težina ca. kg/m	E Cu	CuCrZr 77 varmat
80 x 50			
80 x 50	35,60	●	
100 x 5	4,45	●	
100 x 10	8,90	●	
100 x 15	13,35	●	
■ ŠIPKE			
100 x 20	17,80	●	
100 x 40	35,60	●	
100 x 50	44,50	●	
120 x 10	10,68	●	
150 x 15	20,02	●	
150 x 50	66,75		
■ ŠIPKE			
20 x 20	3,60	●	●
25 x 25	5,60	●	●
30 x 30	8,01	●	●
35 x 35	10,90	●	●
40 x 40	14,25	●	●
50 x 50	22,30	●	●
60 x 60	32,10	●	
⊙ ŽICE kg/m			
0,80	0,004	●	
1,00	0,007	●	
1,20	0,010	●	
1,50	0,016	●	
2,00	0,028	●	
2,80	0,055	●	
6,00	0,250	●	
8,00	0,450	●	
10,00	0,700	●	
PLETENICE kg/m			

Prema upitu.